

Trafikk
Toglederområde Øst

FOLLOBANEN HÅNDTERING AV BRANNALARM INDIKERINGSFEIL I EBICOS

Fra mandag 27. mars 2023 gjelder følgende:

Sirkulæret skal fordeles til elkraft og togledelse i Oslo

1. Håndtering av brannalarm

Elkraftoperatør i Oslo skal:

- alltid ha oversiktsbildet i FJEL oppe.
- varsle vaktleder ved brannalarm.
- Midlertidig ikke benytte «Blokke Gong».

Årsak: Togleder har foreløpig ikke brannalarm i EBICOS, og brannalarm vil foreløpig mates av «Blokke Gong».

2. Indikeringsfeil i EBICOS

Det innføres midlertidige krav for togleder:

- Ved melding om personer i spor, skal togleder behandle dette som person i spor i begge tunnellop.
- Når togleder har benyttet «iverksett beredskap», skal togleder innhente bekreftelse fra elkraftoperatør at funksjonene er iverksatt.

Årsak: Tunnelbilder i EBICOS har foreløpig feil på dynamisk indikering av dører og beredskapsinstallasjoner.

Beredskapskort er oppdatert.

Jørgen Langhelle Pedersen
Trafikkdirktør