

Trafikk
Oslo toglederområde

**GJØVIKBANEN
NITTEDAL STASJON
MIDLERTIDIG ENDRING I INFRASTRUKTUR
FJERNING OG FLYTTING AV SIGNALER
HOVEDSIGNALERING
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET
(SJN)**

Fra fredag 20. august 2021 kl. 03:15 gjelder følgende:

1. Endring i infrastruktur

- Spor II og tilhørende sporveksel 1 og 2 er fjernet
- Mellomplattform med tilhørende planovergang er fjernet

2. Fjerning av signaler

- Utkjørhovedsignal M 584 og L 583 med tilhørende togsporsignaler er fjernet
- Middelkontrollamper er fjernet

3. Flytting av signaler

- Høyt skiftesignal ZL er flyttet til masten for utkjørhovedsignal N 583
- Høyt skiftesignal ZM er flyttet til masten for utkjørhovedsignal O 584

4. Hovedsignalering

Innkjørhovedsignalene A og B og utkjørhovedsignalene N og O vil kun vise signal 21 «Kjør med redusert hastighet» ved sikret togvei.

5. Endring i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)

Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) kapittel 2 er endret.

Årsak: Forberedelser til nytt sporarrangement og nytt sikringsanlegg.

Side 1

Lars Ola Bækkevold
Trafikkdirktør