

Trafikk Øst
Hamar toglederområde

DOVREBANEN OTTA STASJON ENDRINGER I JERNBANEINFRASTRUKTUREN

Fra fredag 6. januar 2017 gjelder følgende:

- Spor 15 er ikke kjørbart. Sperrebukk er satt opp innenfor sporsperre.
- Spor 21 er ikke kjørbart. Sporveksel 23 er låst (klave).

Årsak: Dårlige sviller.

(Dette S-sirkulæret er delvis gjentatt etter S-sirkulære 62-2015 som er opphevet).

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef