

Trafikk  
Toglederområde Sør-Vest

**BERGENSBANEN  
BERGEN STASJON  
ENDRING I INFRASTRUKTUR  
OPPSETTING AV SIGNAL  
FLYTTING AV SIGNAL  
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET  
(SJN)  
OPPHEVELSE AV S-SIRKULÆRE**

Fra tirsdag 2. august 2022 gjelder følgende:

Nye spor, sporveksler og dvergsignaler er tatt i bruk for skifting til og fra godsterminalen.

**1. Endring i infrastruktur**

Nye skiftespor:

- Spor 9B, lengde 542 m.
- Spor 83B, lengde 198 m.
- Spor 82B, lengde 141 m.
- Spor 94 (Beredskapssporet), lengde 37 m.

Nye sporveksler:

- Sporveksel 313 a/c er lagt inn for kjøring til/fra spor 9B.
- Sporveksel 317 er lagt inn for kjøring til/fra spor 37/38.

Fjernede sporveksler:

- Sporveksel 9B, 104, 105, 107 og 109 er fjernet.

## 2. Oppsetting av signal

- Nytt dvergsignal R64 er satt opp ut fra spor 38.
- Nytt dvergsignal R66 er satt opp ut fra spor 37.
- Nytt dvergsignal R70 er satt opp ut fra spor 94.
- Nytt dvergsignal R72 er satt opp ut fra spor 9B.
- Nytt dvergsignal R80 er satt opp ut fra spor 83B mot spor 88.
- Nytt signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe» er satt opp i enden av sporene 84, 86 og 87 for å markere middepunkt.

## 3. Flytting av signal

- Dvergsignal R5 er flyttet og står foran sporveksel 307 ut fra spor 83B.
- Dvergsignal R7 er flyttet og står foran sporveksel 15 ut fra spor 82B.
- Dvergsignal R42 er flyttet og står foran sporveksel 7 ut fra spor 82B.
- Dvergsignal R45 er flyttet og står foran sporveksel 301 ut fra spor 88.

## 4. Endring i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)

- Kap. 2.8 «Kontroll av oppkjørt sporveksel» er endret slik:

| Banestrekning | Stasjon/område | Sporveksel                                                               |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bergensbanen  | Bergen         | 2, 3, 5, 7, 15, 28, 47, 206, 301, 302, 303, 307, 309, 311, 313, 315, 317 |

- Kapittel 5.1.6.4 «Beredskapsvogn – Instruks for uttak av brannvogn» er fjernet.  
Årsak: Beredskapsvogn hensettes i spor 94.
- Kapittel 5.1.6.5 «Bergen stasjon. Kjøretøy under spenningsatt kontaktledning» er fjernet.  
Årsak: Ivaretatt av bestemmelsene i kap. 2.9.1 «Hensetting eller parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg».
- Kapittel 5.1.6.6 «Infrastruktur på Bergen godsterminal – spor 84» er fjernet.  
Årsak: Utvidelse av sikringsanlegget.
- Kapittel 5.1.6.7 «Instruks for skifting – Bergen godsterminal» er endret slik: Første avsnitt og siste avsnitt er fjernet.  
Årsak: Utvidelse av sikringsanlegget.
- Kapitlene 5.1.6.7 og 5.1.6.8 er omnummerert i henhold til fjernede kapitler.

**5. Opphevelse av S-sirkulære**

S-sirkulære 044-2022 er opphevet.

Andreas Unger Solheim  
Trafikkdirrektør

