



Trafikk Nord
Trondheim toglederområde

NORDLANDSBANEN SKONSENG STASJON ENDRING I BRUK AV JERNBANEINFRASTRUKTUREN

Fra onsdag 13. januar 2016 gjelder følgende ved Skonseng stasjon:

- Spor 2 ved Skonseng stasjon tillates ikke benyttet til kjøring av lastede malmtog.

Årsak: Dårlige skinner og sviller.

Øyvind Brustad
Trafikksjef