

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

DRAMMENBANEN STREKNINGEN STABEKK – SANDVIKA ENDRINGER I JERNBANEINFRASTRUKTUREN

Fra mandag 18. juli 2016 kl 10:00 er følgende endringer gjort:

Forsignalet til blokksignal B4258 på Blommenholm (på masten til utkjørhovedsignal O4324 Sandvika) er tatt i bruk igjen.

Det er fortsatt feil på forsignalet til utkjørhovedsignal L4203 Stabekk (på masten til innkjørhovedsignal A4201 Stabekk). Forsignalet vil inntil videre kun vise signal 23 «Forvent stopp».

S-sirkulære 059-2016 oppheves.

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef