

Trafikk
Toglederområde Sør-Vest

BERGENSBANEN BERGEN STASJON ENDRINGER I BETJENINGSINSTRUKS FOR SIGNALANLEGGET

Fra onsdag 17. april 2024 gjelder følgende:

Det er gjort korrigeringer av feil i sikringsanlegget (LOP) som følger:

- Bruk av ELSA-kommandoer for togveier samtidig med at det er sikret skifteveier fungerer uten at dvergsignaler utilsiktet settes til «kjøring forbudt».
- Det er nå samtidighet mellom togveier sikret til indre hovedsignal 10106 og tog/skifteveier inn og ut av godsterminalen gjennom sporveksel 9 venstre eller 11 venstre.
- Sporveksel 19/26 er ikke lenger koblet og er ikke lenger lokalavlåst. Togveier til/fra indre hovedsignal 10105 / 10116 og spor 1 – 5 kan sikres som normalt.
- Sporavsnitt 145 er ikke lenger sperret. Det kan nå sikres skifteveier til/fra spor 10 (Havnesporet).
- Dersom lokalområde 2 er frigitt, er nå følgende samtidigheter tillatt:
 - sikre tog/skiftevei over sporveksel 7 til høyre
 - sikre togvei via spor 82
- Sporveksel 3/38 og 7/34 er ikke lenger koblet

Betjeningsinstruksen for signalanlegget er oppdatert i ORV.

Jørgen Langhelle Pedersen
Trafikkdirtør