

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

HOVEDBANEN EIDSVOLL STASJON ENDRINGER I INFRASTRUKTUR

Fra mandag 11. mars 2019 gjelder følgende:

Signal 1A «Stopp» er satt opp og endebutt er fjernet i spor 30.

Årsak: I forbindelse med bygging av dobbeltsporet Venjar-Langset skal sporet brukes for av- og påkjøring av to-veismaskiner og hensetting av arbeidsmaskiner.

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef