

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

HOVEDBANEN HAUSERSETER STASJON ENDRING I INFRASTRUKTUR ENDRING AV STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET (SJN)

Fra mandag 13. januar 2020 gjelder følgende:

Endring i infrastruktur

Det er ikke tillatt å hensette kjøretøy i spor 5, mellom sporveksel 8 og sporsperre II, på Hauer seter stasjon.

(Delvis gjentatt etter S-sirkulære 020-2018 som er utgått.)

Endring av Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)

- Punkt 3.4.6 i Særbestemmelser for Trafikkområde Øst er endret slik:

3.4.6 Hauer seter stasjon

Det er ikke tillatt å hensette kjøretøy i spor 5, mellom sporveksel 8 og sporsperre II.

- Tidligere punkt 3.4.6 «Hauer seter stasjon, spor til skinnesmia» er nytt underpunkt 3.4.6.1.

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef