

Trafikk
Drammen toglederområde

BRATSBERGBANEN SKIEN STASJON ENDRING I SÆRBESTEMMELSER FOR JERNBANENETTET (SJN)

Fra søndag 13. desember 2020 gjelder følgende:

For kjøring av tog inn og ut av Skien verksted gjelder følgende:

Togsett fra Skien verksted til nasjonalt jernbanenett

Ansvarlig utøver	Ansvarsområde
Mantena	Kontakter TXP Skien for utkjøring av togsett fra Skien verksted, eller har utarbeidet «Sporbruksplan for togplassering Skien verksted» og sendt ut til alle involverte aktører.
TXP Skien	Gir tillatelse til fører om skiftebevegelse ut av Skien verksted.
Jernbaneforetak	Uttak av togsett og skifter ut av Skien verksted etter gjeldende regelverk og avtalt plassering.

Togsett fra nasjonalt jernbanenett til Skien verksted

Ansvarlig utøver	Ansvarsområde
TXP Skien	Kontakter Mantena for skifting av togsett inn i Skien verksted, eller benytter gjeldende «Sporbruksplan for togplassering Skien verksted» utsendt av Mantena.
Mantena	Klargjør avtalt spor for innkjøring av togsett til Skien verksted og gir TXP Skien beskjed at togsett kan skiftes inn i Skien verksted, eller «Sporbruksplan for togplassering Skien verksted» lages og sendes til alle involverte aktører.
TXP Skien	Gir tillatelse til fører om skiftebevegelse inn på Skien verksted.
Jernbaneforetak	Hensetting av togsett etter gjeldende regelverk.

Forutsetninger:

1. Mantena har ansvaret for skifting som foregår inne på verkstedsområdet. TXP Skien skal avklare med Mantena, enten direkte eller ved å følge gjeldende «Sporbruksplan for togplassering Skien verksted» før skifting ut og inn av Skien verksted tillates.
2. Mantena er ansvarlig for at «Sporbruksplan for togplassering Skien verksted» er utarbeidet for skifting inn og ut av verkstedet når Mantena ikke er til stede, og har sendt den ut til alle involverte aktører innen Mantena forlater Skien verksted.
3. Sporbruksplanen skal være korrekt i henhold til plassering av togsett og at aktuelt spor er ledig.
4. Mantena følger egne rutiner for låseansvar og sikring av bygg når de forlater det.
5. Bane NOR Eiendom har øvrig ansvar for adgangskontroll av verksted og driftsbanegård.
6. TXP Skien er ansvarlig for at sporbruksplanen følges og at nødvendige godkjente skiftebevegelser følger nasjonalt regelverk.
7. Jernbaneforetaket er ansvarlig for at selve skiftingen av aktuelt kjøretøy foregår i henhold til TJN kapittel 3 og egne bestemmelser for skifting.
8. Hvis et av kravene i tabell over ikke er oppfylt, skal skifting av togsett inn/ut av hall ikke forekomme. Ved uregelmessigheter eller andre oppståtte behov kan Mantena kontaktes på Vakttelefon Mantena MTC tlf: 413 43 718 som er døgnbetjent.

Lars Ola Bækkevold
Trafikkdirtør