

Trafikk
Toglederområde Nord

**NORLANDSBANEN
STREKNINGEN LEANGEN – RANHEIM
RANHEIM STASJON
STREKNINGEN RANHEIM – VIKHAMMER
FLYTTING, OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNAL
ENDRING AV STREKNINGSBESKRIVELSEN FOR
JERNBANENETTET (SJN)**

Fra søndag 14. februar 2021 kl. 06.15 gjelder følgende:

1. Flytting av signal

For tog som kjører i retning fra Leangen mot Ranheim:

- Signal 61A «Avstandsskilt 1» er flyttet fra km 5,838 til km 5,710 på venstre side.

2. Oppsetting av signal

Ranheim stasjon for tog som kjører i retning mot Vikhammer:

- Signal 61A «Avstandsskilt 1» er satt opp ved km 6,730 på høyre side.
- Signal 60C «ATC nødbrems» med signal 102 «Pilskilt» er satt opp for spor 1 og 2 ved km 7,414 mellom spor 1 og 2.
- Repetersignal L med signal 101 «Identifikasjonsskilt» for spor 2 er satt opp ved km 7,412 på høyre side.
- Repetersignal N med signal 101 «Identifikasjonsskilt» for spor 1 er satt opp ved km 7,510 på venstre side.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (50m og 115m) med signal 102 «Pilskilt» er satt opp for spor 1 og 2 mellom spor 1 og 2.

Ranheim stasjon for tog som kjører i retning mot Leangen:

- Signal 74 «Toglengdeskilt» (50m og 115m) med signal 102 «Pilskilt» er satt opp for spor 1 og 2 mellom spor 1 og 2.

3. Fjerning av signal

Ranheim stasjon:

- Togsporsignal 2L og 1N med identifikasjonsskilt ved km 7,550 er fjernet.

4. Endring i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)

Ranheim er lagt inn i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) punkt 2.20 «Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere»

Lars Ola Bækkevold
Trafikkdirtør