

Trafikk
Toglederområde Øst

ØSTFOLDBANEN FREDRIKSTAD STASJON ENDRING I SIGNALANLEGG

Fra fredag 26. september 2025 gjelder følgende:

Det er ikke mulig å sikre kort togvei fra innkjørhovedsignal B 322 inn i spor 2.

Merk: Sporvekselsløyfene 3/8 og 5/6 er fjernet. Skjermbilder i VICOS er ikke oppdatert.

Tonje Wikstrøm Frislid
Trafikkdirktør