

Trafikk
Toglederområde Nord

NORDLANDSBANEN BODØ STASJON ENDRING I INFRASTRUKTUR OPPSETTING AV SIGNAL

Fra søndag 31. august 2025 kl. 21.00 gjelder følgende:

1. Endring i infrastruktur

- Ny sporsperre 2 er etablert for sikring av hensettingssporene 18 og 19.
- Sporveksel 6 a/c og sporsperre 2 er sikret med E-lås 3 (a og b). Sporvekselen og sporsperren frigis for lokalomlegging når lokalområde 2 frigis av togekspeditør Bodø.
- Ny lokalomstill er plassert ved sporsperre 2.
- Ny lokalomstill er plassert ved sporveksel 11.
- Sporstopper utenfor spor 18 og 19 er fjernet.

2. Oppsetting av signal

- Dvergsignal R2 er satt opp ved sporsperre 2, for kjøring ut fra spor 18 og 19. Dvergsignalet kan bare vise signal 43 «Kjøring forbudt» eller signal 46 «Frigitt for lokal skifting».

Merk: Sporvekslene 5, 11 og 22, som er utstyrt med drivmaskin, frigis for lokalomlegging med felles stiller ved stillerapparatet hos togekspeditør Bodø.

Tonje Wikstrøm Frislid
Trafikkdirtør