

Trafikk Nord

NORDLANDSBANEN STREKNINGEN VIKHAMMER – MIDTSANDAN NYTT SIGNALANLEGG MOT VEI VED KM 14,738

Fra onsdag 22. juni 2016 gjelder følgende:

Nytt signalanlegg med ordinære lyssignaler mot vei er tatt i bruk ved km 14,738 mellom Vikhammer og Midtsandan. Signalanlegget har ikke lyssignal mot tog.

Særlige forhold ved arbeid i spor:

Ved disponering av strekning for kjøring av arbeidstog:

- Anlegget har ikke forbikoplingsknapp, slik at arbeidstog må kjøre forbi utkoplingssløyfen ved planovergangen for å oppheve sperringen for veifarende.

Ved disponering av strekning for arbeid:

- Innkoplingssløyfene for planovergangen, som ligger ved km 13,970 og ved km 15,546 merket med signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe», må ikke kortsluttes. Hvis det er nødvendig, må signalanlegget settes midlertidig ut av bruk mens arbeidet pågår.

S-sirkulærets innhold tas inn i Strekningsbeskrivelsen for Jernbaneverkets nett ved neste revisjon.

Øyvind Brustad
Trafikksjef