

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

KONGSVINGERBANEN SETERSTØA STASJON ENDRING AV HASTIGHET

Fra torsdag 4. oktober 2018 gjelder følgende:

Hastigheten på Seterstøa stasjon er satt ned.

For tog som kjører i retning mot Årnes:

- Signal 68A "Nedsatt hastighet" ved km 68.411 er endret fra «9» til «8⁵».
- Tilhørende signal 68F "Tilleggshastighet" er endret fra «+20» til «+15».

For tog som kjører i retning mot Disenå:

- Signal 68A "Nedsatt hastighet" ved km 65.601 er endret fra «9» til «8⁵».
- Tilhørende signal 68F "Tilleggshastighet" er endret fra «+20» til «+15».

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef