

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

KONGSVINGERBANEN SØRUMSAND STASJON ENDRINGER I INFRASTRUKTUREN

Fra søndag 11. november 2018 og inntil videre gjelder følgende:

Spor 2 og 3 er tatt ut av bruk og kan ikke benyttes.

Det er kun spor 1 som kan benyttes for kjøring av tog.

Sporvekslene 1 og 2 er låst for kjøring til/fra spor 1.

Drivstrømsikringene er tatt ut og drivmaskinene er plombert for omlegging med sveiv.

Signal 60C «ATC nødbrems» er fjernet ved km 37,624 og km 37,652.

ATC balise Rep. N er fjernet i spor 1.

Årsak: bygging av personundergang og oppgradering av spor.

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef