

Trafikk
Oslo toglederområde

ØSTFOLDBANEN SKI STASJON ENDRINGER I SIGNALANLEGGET

Fra lørdag 6. august 2022 kl. 06.00 gjelder følgende:

Nye togveier og skifteveier er innført i tilknytning til ny infrastruktur, jfr. S-sirk. 124-2022.
Det er gjort justeringer i lokalområder og arbeidsområder.

1. Sikkerhetssoner

- Overlapp for HTV til sluttpunktene 17055 (spor 43) og 17105 (spor 1) går mot sporbutt.
- Overlapp for HTV til sluttpunkt 17066 (spor 6) går mot dvergsignal 1764.

2. Dynamisk overlapp

Det er innført dynamisk overlapp i signalanlegget.

- Overlapp endres automatisk når:
 - Togvei sikres videre
 - Annen togvei krever sporveksel i overlappet i annen stilling.
- Overlapp kan endres manuelt dersom automatisk endring ikke virker. Kommando for endring av overlapp er «ELSA 1/2/3» og sendes til togveiens sluttpunkt. (Nummer er sikkerhetssonenummer.)

3. Spor 31

Når togvei er sikret til indre hovedsignal 17106 må overlappet løse ut før skiftevei kan sikres videre inn til spor 31.

4. Belagt sidedekning

Funksjon for belagt sidedekning er fjernet inntil videre pga. feil. Alle tog/skift må innenfor dekningsgivende objekt for at objektet skal gi sidedekning til andre togveier/skifteveier.

5. Begrensninger ved dvergsignal 1748

I enkelte situasjoner vil det ikke være mulig å benytte dvergsignal 1748 som sluttpunkt, med mindre det sikres skiftevei videre til neste dvergsignal.

6. Automatisk omlegging av sporveksler og sporsperrer


Følgende sporveksler og sporsperrer omlegges automatisk til forhåndsdefinert stilling etter at togvei/skiftevei er løst ut:

- Sporvekselsløyfe 002 / 039 for kjøring til høyre
- Sporvekselsløyfe 017 / 018 for kjøring til venstre
- Sporvekselsløyfe 034 / 043 for kjøring til venstre
- Sporsperrene 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14 og 15 til pålagt

Andreas Unger Solheim
Trafikkdirtør

TS-sirkulære 033-2022
04. august 2022

Saksbehandler:
Magne Arnesen



TS-sirkulære 033-2022
04. august 2022

Saksbehandler:
Magne Arnesen

