

Trafikk Sør/Vest
Stavanger toglederområde

SØRLANDSBANEN STAVANGER STASJON OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNALER

Fra mandag 18. juli er følgende endringer utført:

1. Oppsetting av signaler

- Indre hovedsignal 5906 med dvergsignal 5906 er satt opp for spor 1, på venstre side av sporet
- Indre hovedsignal 5916 med dvergsignal 5916 er satt opp for spor 2, på høyre side av sporet
- Indre hovedsignal 5926 med dvergsignal 5926 er satt opp for spor 3, på venstre side av sporet
- Indre hovedsignal 5936 med dvergsignal 5936 er satt opp for spor 4, på venstre side av sporet
- Repetersignal Rep. 5936 er satt opp for spor 4, på venstre side av sporet

2. Fjerning av signaler

- Øvrige repetersignaler er fjernet

Merk: Stasjonen er fremdeles betjent av togekspeditør.

Merk: Det kan ikke sikres utkjørtogvei fra spor 7.

Tom Kristian Dahle
Trafikksjef